


SAFETY SUPPORT NEWS

Contents

- 令和4年度工事事故発生状況（速報値）
- 工事事故防止強化月間 参考となる安全対策事例の紹介
- 関東地整管内（港湾空港部除く）における盗難被害状況

過去5年間の工事事故発生状況(令和4年度は速報値)



		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成30年度	累計	5件	8件	13件	15件	23件	25件	30件	37件	43件	47件	50件	55件
	(月毎)	(5件)	(3件)	(5件)	(2件)	(8件)	(2件)	(5件)	(7件)	(6件)	(4件)	(3件)	(5件)
令和元年度	累計	1件	4件	10件	14件	17件	24件	31件	36件	37件	41件	45件	49件
	(月毎)	(1件)	(3件)	(6件)	(4件)	(3件)	(7件)	(7件)	(5件)	(1件)	(4件)	(4件)	(4件)
令和2年度	累計	2件	5件	9件	13件	15件	20件	28件	34件	34件	40件	42件	45件
	(月毎)	(2件)	(3件)	(4件)	(4件)	(2件)	(5件)	(8件)	(6件)	(0件)	(6件)	(2件)	(3件)
令和3年度	累計	6件	8件	14件	19件	22件	25件	28件	34件	38件	42件	43件	45件
	(月毎)	(6件)	(2件)	(6件)	(5件)	(3件)	(3件)	(3件)	(6件)	(4件)	(4件)	(1件)	(2件)
令和4年度	累計	2件	4件	7件	9件	13件	20件	22件	25件	26件			
	(月毎)	(2件)	(2件)	(3件)	(2件)	(4件)	(7件)	(2件)	(3件)	(1件)			

Topics

- ◆ 令和4年12月末現在の工事事故発生件数（速報値）は26件で、前年同月より-12件と減少傾向にあります。
- また26件のうち、架空線や地下埋設物件等を損傷する公衆損害事故が15件を占め、多発している状況にあります。



工事事故防止強化月間 参考となる安全対策事例の紹介

関東地方整備局では、令和4年11月1日から30日までを「工事事故防止強化月間」と定め、受発注者双方の安全意識高揚に向け、安全協議会の実施及び、現場の安全総点検・パトロール、啓発活動を実施致しました。

実施した現場の安全総点検・パトロールのうち、参考となる安全対策事例についてご紹介致します。

◆令和4年度工事事故発生状況（速報値）でもお知らせしたとおり、架空線・標識等を損傷する公衆損害事故が多発しています。

◆架空線・標識等損傷事故により、電力施設や通信施設に損傷を発生させると第三者への影響に非常に大きいため、ご注意願います。

架空線の接触防止



レーザーバリアシステムの採用

上空支障物の接触防止




高さ制限、姿見の設置

歩道橋吊足場の接触防止



大型横断幕・自発光式チューブライトを設置

埋設物の注意喚起



埋設物方向をスプレーで明示



工事事故防止強化月間 参考となる安全対策事例の紹介

飛び石対策



上下刃逆回転ハサミ切型
アタッチメントの使用

飛び石対策



地面と刈刃のクリアランスを確保する
アタッチメントの装着

各防護具着用の確認



防護具確認用の鏡を設置

看板の転倒防止



風が強い地域のため表示看板に
穴あきタイプを採用

安全通路の明確化



作業員通路の明確化

導流帯の安全対策



導流帯の開始部に
高輝度のLED照明を設置



工事事故防止強化月間 参考となる安全対策事例の紹介

路肩明示



カラーコーン及びのぼりによる明示

転倒・盗難防止



敷鉄板のずれ止め措置の実施

資材置場の明確化



カラーコーン・コーンバーで
資材置場を明確化

作業員の躓き防止



段差部に注意喚起表示

◆令和4年度は運搬作業中に資材等がトラック荷台から落下する事案が多発しています。積荷の落下は、重大事故に繋がる恐れもあることから積荷の固縛などの落下防止対策について今一度危険性を再認識し、安全対策の強化をお願い致します。

自車荷台の確認



ゲートにミラーを設置し
自車の荷台を目視確認

材料搬入操作で監視員を配置



クレーンによる材料搬入操作中に
監視人を配置



工事事故防止強化月間 参考となる安全対策事例の紹介

外国籍の方に対する注意喚起



多言語での注意喚起

作業員の誤操作防止



点検中の誤操作防止の取組

緊急時の連絡手段



電波が届かない山岳地域の工事現場に衛星電話を常設し、事故・災害等が発生した際の緊急連絡体制を確保

防犯対策






工事エリア監視カメラ設置

◆基本動作と正しい手順を今一度確認頂き
引き続き十分な安全管理を頂くをお願いします。



令和4年度 関東地方整備局管内(港湾空港部除く)の 直轄工事等における盗難被害状況



Topics

- ◆令和4年12月末現在の盗難被害件数は41件であり、過去5年の同月末盗難被害件数を比べると、2番目に多い状況です。(前年+11件)
- ◆盗難物別では、敷鉄板鋼材等(敷鉄板やキャスターゲート)や小型建設機械の盗難が多い状況です。現場状況に応じた盗難防止対策を施すようご注意ください。